

กลุ่ม ปตท. ยืนยันพร้อมให้การสนับสนุน PTTGC ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์และฟื้นฟูเกาะเสม็ด โดยเร็วที่สุด

กลุ่ม ปตท. ขอโทษและรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ท่อส่งน้ำมันรั่วของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และยืนยันความพร้อมในการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์และปฏิบัติการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง จนกว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะกลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์ดังเดิม

ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผมขอโทษและเสียใจอย่างแท้จริงต่อเหตุการณ์ท่อส่งน้ำมันรั่วในทะเลของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC บริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งส่งผลให้มีคราบน้ำมันดิบกระจายจากจุดเกิดเหตุในทะเลบริเวณมาตาพุตไปจนถึงชายหาดอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ผมขอยืนยันว่าจะดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวอย่างจริงจัง ดังนี้

1. กลุ่ม ปตท. พร้อมให้การสนับสนุนและร่วมมือกับ PTTGC อย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน ในการแก้ไขสถานการณ์ รวมถึงการฟื้นฟูและเยียวยาอย่างต่อเนื่องในการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งในทะเลและบนฝั่ง
2. กลุ่ม ปตท. จะสนับสนุนและร่วมมือกับ PTTGC ดำเนินการรับมือสถานการณ์ตามแผนการดำเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHEMS) ที่มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
3. กลุ่ม ปตท. และ PTTGC ได้เปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมด และยินดีให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสทุกขั้นตอน
4. กลุ่ม ปตท. พร้อมเปิดรับฟังและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดการแก้ไขสถานการณ์ รวมถึงการฟื้นฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
5. กลุ่ม ปตท. พร้อมสนับสนุนให้ PTTGC รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี และดูแลผู้มีส่วนได้เสียจากเหตุการณ์นี้อย่างเต็มความสามารถ

สำหรับสถานการณ์นี้ การปฏิบัติการทำความสะอาดคราบน้ำมันในปัจจุบัน สถานการณ์เริ่มดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยนับแต่เกิดเหตุได้มีการดำเนินการใช้ทุ่นกักน้ำมัน (boom) กักคราบน้ำมันไว้ และใช้เครื่องมือเก็บคราบน้ำมัน oil skimmer เก็บคราบน้ำมันขึ้นไปเก็บในภาชนะบนเรือ พร้อมด้วยการใช้เรือและเครื่องบินฉีดพ่นน้ำยาขจัดคราบน้ำมันในทะเลที่ได้รับการอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษ จากนั้นได้มีการวางทุ่นดักน้ำมันความยาว 1,200 เมตร ห่างจากชายฝั่งของเกาะเสม็ด ประมาณ 1,000 เมตร และเมื่อคราบน้ำมันเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวพร้าว ก็มีการวางทุ่นกักน้ำมันที่หัวและท้ายอ่าว เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันกระจายออกไปนอกอ่าว แล้วจัดเก็บคราบน้ำมัน

ตามแนวชายหาด โดยใช้อุปกรณ์ดูดน้ำมัน แผ่นดูดซับน้ำมัน เครื่องมือฉีดพ่นแรงดันสูงทำความสะอาดหิน และชุด
ตกทรายที่ปนเปื้อนจับเก็บขนย้ายลำเลียงใส่รถไปกำจัด

ดร. ไพรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่ม ปตท. ขอขอบคุณทุกแรงกายแรงใจจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน
ราชการ เอกชน และประชาชน ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการต่างๆ และขอขอบคุณคำแนะนำจากทุกภาคส่วน
เพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรอิสระ อย่างบูรณาการ
เพื่อให้พื้นที่ของผู้ประกอบการ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติและสภาพสมบูรณ์
ดังเดิมโดยเร็วที่สุด

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ และสมาชิกปี 2012/2013 ใน Dow Jones
Sustainability World Index (DJSI World) มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทาง
พลังงาน ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่
ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของ DJSI อย่างจริงจัง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างอุตสาหกรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2537 1630

โทรสาร 0 2537 2171

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปตท.

1 สิงหาคม 2556